



REFRESH, UPGRADE, PERFORM

Tile production line improvements

REVISÃO MOTORIZAÇÃO MMC/MTC DE CORREIAS

SACMI for cost savings

Mantenha o seu moinho SACMI eficiente com a inspeção periódica da motorização.

A substituição ocorre em 3 a 6 semanas e diz respeito a toda a linha de moinhos **SACMI MMC/MTC** de correias.



Optimized resources
management

VANTAGENS


Com a revisão completa do conjunto de polias e redutor de eixo ortogonal irá obter:

- o **restabelecimento** das partes desgastadas
- **menores custos** de manutenção
- garantia SACMI **"Quality Control Approved"**



REFRESH, UPGRADE, PERFORM

Tile production line improvements



REVISÃO MOTORIZAÇÃO MMC/MTC DE CORREIAS

Ficha técnica



A revisão é necessária a cada **40.000 horas de trabalho** (aproximadamente 7 anos).

Eixo de polias

- Recondicionamento completo ou substituição* da polia
- Substituição de rolamentos, separadores e vedações

** na segunda revisão*



Redutores

- Limpeza interna e externa
- Substituição de todos os rolamentos e as relativas vedações
- Montagem de buchas antidesgaste (Speedi-Sleeve) no eixo rápido**
- Análise sobre o estado das engrenagens e relativo relatório
- Teste final do redutor

*** se necessário*