



REFRESH, UPGRADE, PERFORM

Tile production line improvements

REVISIÓN MOTORES MMC/MTC DE CORREAS

SACMI for cost savings

Mantén la eficiencia de tu molino SACMI con la revisión periódica de los motores.

La sustitución se realiza en 3-6 semanas y afecta a toda la gama de molinos **SACMI MMC/MTC** de correas.



Optimized resources
management

VENTAJAS

Con la revisión completa del grupo poleas y del reductor de ejes ortogonales consigues:

- el **restablecimiento** de las partes gastadas
- **costes inferiores** de mantenimiento
- garantía SACMI "**Quality Control Approved**"




REFRESH, UPGRADE, PERFORM

Tile production line improvements



REVISIÓN MOTORES MMC/MTC DE CORREAS

Ficha técnica




Se debe efectuar la revisión cada **40.000 horas de trabajo** (aprox. 7 años).

Eje poleas

- Nueva elaboración completa o sustitución* de la polea
- Sustitución de los cojinetes, separadores y juntas

** en la segunda revisión*



Reductores

- Limpieza interna y externa
- Sustitución de todos los cojinetes y de sus juntas
- Montaje de casquillos antidesgaste (Speedi-Sleeve) en el eje rápido**
- Análisis del estado de los engranajes y relativo informe
- Prueba final del reductor

*** si es necesario*